

Tiszacsege Város Önkormányzata
4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.
Adószám: 15728616-2-09

Műszaki leírás

TISZACSEGE, FŐ UTCA 648/2 HRSZ ÉS VASÚT UTCA 1033 HRSZ JÁRDABURKOLAT FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE

Meglévő állapot bemutatása, Előzmények:

A Tiszacsege Fő utcai és Vasút utcai utca járdaépítése az 1970-as évek végében történt. A járdaburkolat egyenetlen, hálósan repedezett, szélei több helyen letöredeztek ezért a gyalogos közlekedés nem biztonságos. A burkolatok nagymértékben elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak. Az előző járda felújítás az 1990-es években történt.

A járda jelenleg teljes hosszában ki van építve szilárd burkolattal.



Felújítandó járdaburkolat a Vasút utcában



Felújítandó járdaburkolat a Fő utcában a Tó utcai csatlakozásig bezárólag.



Felújítandó járdaburkolat a Liskai János utca csatlakozásnál

Meglévő és Tervezett Építési technológia:

A műszaki megoldás a következő. Helyszínen található letört, megbomlott járda csatlakozások szélvágása felbontása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bontott törmelék elszállítása lerakóba. A járda aszfaltozása előtt a felületeket portalanítani szükséges, illetve kellősítő, bitumenemulziós permetezéssel kell ellátni. Hengerelt aszfalt készítése kézzel, AC-8 kopó jelű aszfaltkeverékekből, átlag 3+1,5 cm vastagságban, kiegyenlítéssel tömörítéssel együtt.

Tiszacsege Város Önkormányzata
4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.
Adószám: 15728616-2-09

Műszaki leírás

TISZACSEGE, FŐ UTCA 648/2 HRSZ ÉS VASÚT UTCA 1033 HRSZ JÁRDABURKOLAT FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE

Meglévő állapot bemutatása, Előzmények:

A Tiszacsege Fő utcai és Vasút utcai utca járdaépítése az 1970-as évek végében történt. A járdaburkolat egyenetlen, hálósan repedezett, szélei több helyen letöredeztek ezért a gyalogos közlekedés nem biztonságos. A burkolatok nagymértékben elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak. Az előző járda felújítás az 1990-es években történt.

A járda jelenleg teljes hosszában ki van építve szilárd burkolattal.



Felújítandó járdaburkolat a Vasút utcában



Felújítandó járdaburkolat a Fő utcában a Tó utcai csatlakozásig bezárólag.



Felújítandó járdaburkolat a Liskai János utca csatlakozásnál

Meglévő és Tervezett Építési technológia:

A műszaki megoldás a következő. Helyszínen található letört, megbomlott járda csatlakozások szélvágása felbontása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bontott törmelék elszállítása lerakóba. A járda aszfaltozása előtt a felületeket portalanítani szükséges, illetve kellősítő, bitumenemulziós permetezéssel kell ellátni. Hengerelt aszfalt készítése kézzel, AC-8 kopó jelű aszfaltkeverékekből, átlag 3+1,5 cm vastagságban, kiegyenlítéssel tömörítéssel együtt.